

TSN

Mötesnoteringar

Möte hos svensk Energi den 14 mars 2001

Deltagare:

Alf Andersson	ordförande
Dan Hübinette	sekreterare
Per-Erik Lindberg	Svensk Energi
Gunnar Ridell	Svensk Energi (suppleant)
Bertil Artelius	Banverket
Leif Stensinger	Elsäkerhetsverket (adjungerad)
Hans-Göran Öhlin	Telia AB
Lars Wallin	Svenska Kraftnät
Lars Ankarbring	Telia AB (suppleant)
Birger Eriksson	Svensk Energi

§1, 3 Mötets öppnande. Ny representant, Elsäkerhetsverket

Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna, och då speciellt Leif Stensinger som träder in som ny representant för Elsäkerhetsverket. Gunnar Ridell deltog som suppleant för Göran Runvik .

§2 Föregående protokoll.

§2) Lista över ägare av direktjordade högspänningsanläggningar. Punkten kvarstår då Telia ej har erhållit någon förteckning av Svensk Energi.

§3) Meddelande nr 21.

Telias anvisning ska läggas in på hemsidan. Åtgärdas av sekreteraren.

§4, 6) Omarbetning av Meddelande nr 1 och Instruktionen.

Birger Eriksson meddelade att Svensk Energi även i försättningen kommer att ha tre representanter i nämnden. Ordföranden skriver om texten om röstningsregler enligt beslut på föregående möte. Instruktionen skickas därefter till huvudmännen för godkännande.

Telestörningsnämnden***Huvudmän***

***Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Telia AB
Banverket***

***Adress Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby
www.svk.se***

I samarbete med

Elsäkerhetsverket

***Telefon 08 - 739 78 00
Telefax 08 - 37 84 05***

§4 Mätning av potentialer i Banverkets anläggningar

Hans-Göran Öhlin frågade Banverket om de har slutat mäta potentialer i de direktjordade anläggningarna vid driftsättning, vilket Telia anser vara nödvändigt för att veta om deras nät är tillräckligt skyddat. Bertil Artelius återkommer med svar vid nästa möte. Leif Stensinger tar kontakt med Elsäkerhetsverkets tillsynsman för Banverket och återkommer med information vid nästa möte.

§5 Dubbelt jordfel i Sydkrafts nät vid Lessebo

I samband med åska blev det dubbelt jordfel på Sydkrafts isolerade 10 kV nät. Det uppstod skador på en närliggande teleledning ägd av Telia. När en telereparatör skulle laga skadan hördes en smäll som tros komma från ett nytt jordfel på 10 kV nätet. Hans-Göran Öhlin och Gunnar Ridell diskuterade huruvida brist på information från Sydkraft hade orsakat personfara för reparatören. Nämnden konstaterade att detta är att betrakta som ett arbetsplatsteknisk ärende och ligger utanför dess arbetsområde.

§6 Ändrad ersättning för översyn av skyddsplatser

Hans-Göran Öhlin visade en sammanställning som säger att Telias kostnad för översyn överstiger den ersättning som utgår enligt Meddelande 16. Hans-Göran gör ett förslag till ny ersättningsmodell som behandlas vid nästa möte.

§7 ITU-T SG 5: Antenner i högspänningsstolpar

Hans-Göran Öhlin gick igenom delar av innehållet i ett förslag till internationella arbete om antennplacering. Lars Wallin informerade om en STRI-rapport som behandlar frågan.

§8 Övrigt**Skador på Telias utrustning i Jokkmokk**

Enligt en rapport från Telia orsakades skadorna av hög ställverkspotential som berodde på avbrott på en jordlina. Lars Ankarbring efterlyste svar från Vattenfall beträffande ersättningsanspråk. Frågan tas upp vid nästa möte.

Telias mätningar av störningar i Hurva

Lars Wallin frågade efter rapporten som omnämns i ett följebrev från Telia till Svenska Kraftnät den 2 mars 2001.

Nästa möte

Datum ändrades till den 13 juni kl. 9.30 hos Telia i Farsta.

Vid protokollet

Dan Hübnette