

TSN

1 (2)

Mötesnoteringar

Möte hos Telia i Farsta den 13 juni 2001

Deltagare:

Alf Andersson	ordförande
Dan Hübinette	sekreterare
Per-Erik Lindberg	Svensk Energi
Gunnar Ridell	Svensk Energi
Bertil Artelius	Banverket
Leif Stensinger	Elsäkerhetsverket (adjungerad)
Hans-Göran Öhlin	Telia AB
Lars Wallin	Svenska Kraftnät
Lars Ankarbring	Telia AB (suppleant)

§1 Mötets öppnande.

Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och öppnade dagens möte.

§2 Föregående protokoll.

Lista över ägare av direktjordade högspänningsanläggningar
Punkten kvarstår då Telia ej har erhållit någon förteckning av Svensk Energi.

Meddelande nr 21

Telias anvisning har lagts in på hemsidan som bilagor till meddelandet.

Omarbetning av Meddelande nr 1 och Instruktionen

Ordföranden skriver om texten om röstningsregler enligt beslut på föregående möte. Instruktionen skickas därefter till huvudmännen för godkännande.

§3 Mätning av potentialer i Banverkets anläggningar

Bertil Artelius meddelade att Banverket inte har slutat mäta potentialer i 2x 65 kV-ställverken vid driftsättning. Leif Stensinger informerade att Elsäkerhetsverkets tillsynsman begär intyg på genomförd mätning från Banverket. Telia har i en skrivelse till Elsäkerhetsverket begärt ett klarläggande. Frågan följs upp vid nästkommande möte.

Huvudmän

Telestörningsnämnden
Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Telia AB
Banverket

Adress Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby
www.svk.se
Telefon 08 - 739 78 00
Telefax 08 - 37 84 05

I samarbete med

Elsäkerhetsverket

§4 Skador på Telias utrustning i Jokkmokk

Det uppstod en skada till följd av hög spänning i Jokkmokks telestation 28 februari 2000.

Vattenfall Norrnät har gjort mätningar som visar förhöjt jordtagsmotstånd i högspänninganläggningen. Det är oklart om mätresultatet delgivits Telia innan skadan inträffade. Nämnden rekommenderar att skadekostnaden på 75 000 kr delas lika mellan parterna

§5 Ändrad ersättning för översyn av skyddsplatser

Hans-Göran Öhlin redovisade det nya förslaget till kostnadersättning. Eftersom en stor del av inventeringen av skyddsplatser återstår är det svårt att göra en långsiktigt rättvisande ersättningsmodell. Hans-Göran fick i uppgift att inför nästa möte presentera ett utkast till ny utgåva för Meddelande nr 14, där det nya ersättningsförslaget utgör en bilaga som föreslås gälla ett år framåt.

§6 Övrigt

Sekreteraren informerade om ett möte mellan Svenska Kraftnät, Sydkraft Elnät Syd och Sydgas angående växelspanningskorrosion på en gasledning i Halland. Utredning pågår om lämplig åtgärd för att begränsa korrosionen.

Ordföranden berättade att det hållits en avtackningslunch för William Persäter.

Nästa möte

Mötet hålls den 26 september kl.9.30 hos Vattenfall Sveanät i Sollentuna.

Vid protokollet

Dan Hübinette