

TSN

***Mötesnoteringar

Möte hos Svensk Energi 050406

Deltagare:

Alf Andersson	ordförande
Dan Hübinette	sekreterare
Bertil Artelius	Banverket
Lars Wallin	Svenska Kraftnät
Gunnar Ridell	Svensk Energi
Birger Eriksson	Svensk Energi
Per-Erik Lindberg	Svensk Energi
Hans-Göran Öhlin	TeliaSonera

§1 Mötets öppnande.

Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och öppnade årets första möte.

§2 Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer framfördes.

§3 Meddelande nr 23, synpunkter från 3G-operatör

Birger Eriksson har fått e-post med frågor från 3gis kontaktman Anders Norberg, vilka gicks igenom och diskuterades.

a. Beträffande "elanslutningskonstruktionen" så är det en del av de skyddsåtgärder i Meddelande nr 23 där samråd skall ske mellan samtliga berörda parter: Mobiloperatör, områdes- och linjekoncessionär.

b. Vad är farligt område? Nämnden beslutade om ett tillägg i Meddelande nr 23 med formulering: "Farligt område i det enskilda fallet kan närmare fastställas efter en bedömning av lokala förutsättningar, tex genom mätning." Dessutom ska avståndet ändras till 300 m.

c. Andra stycket sidan 2 i Meddelande 23. Nämnden beslutade att stycket ska utgå eftersom det inte berör dess verksamhetsområde.

d. Nämnden beslutade att meningen på sidan 2 i Medd. som börjar med " Trots att linjekoncessionären...." utgår.

§4 Överspänningsskydd i privata telenät

Försvarmakten har övertagit ett telenät vid Trängslets kraftstation från

Telestörningsnämnden

Huvudmän

Svenska Kraftnät
Svensk Energi
TeliaSonera
Banverket

Adress Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby
www.svk.se
Telefon 08 - 739 78 00
Telefax 08 - 37 84 05

I samarbete med

Elsäkerhetsverket

Teliasonera. Hans-Göran Öhlin ifrågasatte om man känner till att överspänningsskydden skall besiktigas och underhållas. Det beslutades att nämnden skickar informationsmeddelande till Fortifikationsverket med referens till Trängslet. Hans-Göran Öhlin fick i uppdrag att ta fram utkast till meddelandet.

§5 Övriga frågor

Nedmonterade kraftledningar

Hans-Göran Öhlin meddelade att Teliasonera ej fått besked om flera nedmonterade kraftledningar i Västsverige. Man har därmed haft underhållskostnader för skydd utan att få ersättning från kraftsidan. I de fall där skydden utgör åskskydd tas dessa över av Teliasonera. I övriga fall kommer kraftsidan att faktureras för mellanskillnaden mellan kostnad för borttagande och förutbetalad underhållskostnad.

Stormen Gudrun

Hans-Göran Öhlin meddelade att kraftsidan kommer att faktureras för kostnader för återställande av överspänningsskydd på grund av stormen.

Jordfelsrapportering

Hans-Göran Öhlin berättade kortfattat om jordfelsstatistiken för 2004. Tre skador inträffade i Teliasoneras nät. Statistiken kommer att läggas ut på TSN:s hemsida.

Jordtagsmätning

Gunnar Ridell meddelade att det gjorts ett examensarbete hos Elektrosandberg om jordtagsmätning med likströmsmetod. Han önskade synpunkter från övriga i nämnden på metodens användbarhet.

Utbildningsmaterial

Det finns behov av att ta fram utbildningsmaterial om nämndens verksamhet som kan användas vid seminarier o dyl. Det bestämdes att samtliga i nämnden tänker igenom vad materialet ska omfatta och bidrar med egna dokumentutkast. Alla synpunkter och utkast distribueras via e-post till övriga ledamöter senast 13 maj 2005. Ett extra möte som behandlar materialet hålls 23 maj 2005 kl. 10.00 hos Svensk Energi.

§6 Nästa ordinarie möte

den 5 oktober 2005 hos Vattenfall Eldistribution.

Vid tangentbordet

Dan Hübinette