

SÄKERHETSMEDELANDE

Äkning på enkellina

NR 2020/05

Pethra Gustavsson



Beskrivning av händelse

Svenska Kraftnät har fattat beslut om vilka åtgärder som ska vidtas innan det kan tillåtas att åka med montagevagn eller att på annat sätt arbeta säkrad i enbart enkellina.

Orsak

Med anledning av inträffade tillbud där topplinor har ramlat ned p.g.a. linskarv eller linhållare, har detta säkerhetsmeddelande tagits fram.

Vidtagna och planerade åtgärder

För att erhålla säkerhet vid arbete på enkellina ska minst följande åtgärder vidtas innan arbete på enkellina:

- Aktuellt spann ska vara skarvfritt.
- Lina ska säkras vid linhållare till stolpe.
- Lina ska klara aktuell last efter riskbedömning.

När arbete från enkellina planeras ska en objektspecifik riskbedömning alltid göras av berörd arbetsgivare.

Beslutet ska kommuniceras till både projekt- och förvaltningsorganisationen och därifrån vidare till utförande entreprenörer.

Diskussionspunkter i förebyggande syfte

- 1 Hur påverkar denna risk mitt eget arbete, eller arbete som jag är med och planerar?
- 2 Vilka alternativa arbetsmetoder behöver tas fram för att utföra arbeten som berörs av förbudet?
- 3 Vilka liknande risker kan inträffa i eget arbete/inom eget verksamhetsområde?
- 4 Vilka åtgärder behöver jag vidta för att förebygga liknande risker?
- 5 Vilken lärdom kan jag dra av det här?
- 6 Vilka andra behöver denna information?